

FICHA DE PREVENCIÓN: EL ROTAVÁTOR.

PRINCIPALES RIESGOS

● **Proyecciones y atrapamientos:**

- ➔ Atrapamiento con la toma de fuerza.
- ➔ Atrapamiento con las azadas giratorias.
- ➔ Proyecciones de objetos, piedras o fragmentos del propio apero durante la utilización, sobre todo al efectuar labores en terrenos duros.



MEDIDAS PREVENTIVAS

● **Prevención de proyecciones:**

- ➔ Evitar que otras personas permanezcan en sus proximidades cuando se está trabajando con la fresa.
- ➔ Revisar periódicamente el estado de conservación de la coraza de protección.
- ➔ Tras finalizar las reparaciones y labores de mantenimiento, comprobar que la totalidad de las protecciones se hallan colocadas y adecuadamente cerradas.



● **Prevención de atrapamientos:**

- ➔ No subir nunca encima de la coraza de protección.

- ➔ No llevar ropas sueltas, mangas desabrochadas, joyas (anillos, cadenas, medallas, etc.).
- ➔ Llevar el pelo recogido o llevar gorra.
- ➔ Desconectar siempre la toma de fuerza, apagar el motor y sacar las llaves antes de bajarse del tractor y acercarse al eje de transmisión o al propio rotavátor.
- ➔ Alertar a cualquier persona que pueda acercarse a una toma de fuerza que esté en funcionamiento sobre el peligro de quedar atrapado en la misma.
- ➔ Cuando se tengan que retirar maleza o raíces, aparte de utilizar guantes de protección, se deberá detener el tractor, parar el motor y sólo cuando tengamos la llave en la mano, proceder solucionar el atasco.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- ➔ Gafas de protección o pantalla de protección facial.
- ➔ Guantes contra riesgos mecánicos.
- ➔ Calzado de seguridad

